



דו"ח איכות מים לשנת 2025

בהתאם לחוק תיקון פקודת העיריות מס' 75 (חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001).
הרינו להביא בזאת לידיעת צרכני המים במודיעין עילית
דו"ח שנתי המפרט את איכות המים בהתאם לבדיקות שבוצעו ברשת העירונית.

טבלת פריסת נקודות הדיגום במערכת אספקת המים בעיר:

מספר	רחוב	שכונה	סוג נקודת דיגום
1	רמב"ם 34	נאות הפסגה	רשת
2	מהרי"ל 2 ארון מים ראשי מול רמב"ם בין 14-12	נאות הפסגה	רשת
3	רש"י 20 ארון בית ספר	נאות הפסגה	רשת
4	רשב"א 15 ארון מים ראשי	נאות הפסגה	רשת
5	רבינו תם 8 ארון מים ראשי	נאות הפסגה	רשת
6	רשב"ם 10	נאות הפסגה	רשת
7	שד' בית הלל פנית בית שמאי	נאות הפסגה	רשת
8	נתיבות שלום 9 ליד הבית כנסת	נאות הפסגה	רשת
9	ריטב"א 2 ליד המקוה גברים	נאות הפסגה	רשת
10	ריטב"א 9	נאות הפסגה	רשת
11	אבני נזר מול 34	קרית ספר	רשת
12	אור החיים 11	קרית ספר	רשת
13	מסילת יוסף 40	קרית ספר	רשת
14	מרומי שדה 10	קרית ספר	רשת
15	מרומי שדה 25	קרית ספר	רשת
16	משך חכמה 9	קרית ספר	רשת
17	נתיבות המשפט 95	קרית ספר	רשת
18	שדי חמד מול 14	קרית ספר	רשת
19	שער המלך חיבור מקורות	קרית ספר	חיבור מקורות
20	נתיבות המשפט 55	קרית ספר	רשת
21	קצות החושן 7 ארון בית כנסת	קרית ספר	רשת
22	שערי תשובה 7 ארון מקטין לחץ	קרית ספר	רשת
23	מעלות שמחה 3 ארון מים מבנה חדש	קרית ספר	רשת
24	בעל שם טוב 7 ארון מים ראשי	חפציבה	רשת
25	ישועת דוד 12	חפציבה	רשת
26	קהילות יעקב 1 פינת אבי עזרי	חפציבה	רשת
27	אבי עזרי 30	חפציבה	רשת
28	יהודה הנשיא 17 מאחור	ברכפלד	רשת
29	רבי עקיבא 19	ברכפלד	רשת
30	שד' יחזקאל בחניה האחורית של מרכז עסקים עילית	ברכפלד	רשת
31	אביי ורבא בחצר הבוסטר	ברכפלד	רשת
32	רשב"י 46 ארון מקטין לחץ	ברכפלד	רשת



ריכוז בדיקות המיקרוביאליות לשנת 2025

סוג בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצעו	אחוז ביצוע	מס' דגימות תקינות	אחוז דגימות תקינות	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגה
שגרתית	רשת	408	407	100%	407	100%	0	0%
שגרתית	חיבור מקורות	12	13	100%	13	100%	0	0%

הבדיקה בחיבור מקורות הינה במקום בדיקה ברשת

ריכוז בדיקות פלאוריד שבוצעו בשנת 2025

מספר בדיקות מתוכנן	מספר בדיקות שבוצעו	אחוז ביצוע	כמות דגימות תקינות	אחוז דגימות תקינות	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגה
8	8	100%	8	100%	0	0

ריכוז בדיקות מתכות במים שבוצעו בשנת 2025

מספר בדיקות מתוכנן	מספר בדיקות שבוצעו	אחוז ביצוע	כמות דגימות תקינות	אחוז דגימות תקינות	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגה
10	10	100%	10	100%	0	0

בבדיקת המתכות נבדקים המרכיבים הבאים: ברזל, נחושת, כרום, אבץ ועופרת

ריכוז בדיקות טריהלומתנים במים שבוצעו בשנת 2025

מספר בדיקות מתוכנן	מספר בדיקות שבוצעו	אחוז ביצוע	כמות דגימות תקינות	אחוז דגימות תקינות	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגה
1	1	100%	1	100%	0	0

ממצאי הדו"ח אינם מצביעים על חריגות באיכות המים.

צרכנים המבקשים פרטים נוספים יוכלו לעיין בדו"ח המפורסם במחלקת המים בעירייה 08-6668-470